

コンセントに貼るだけ!

トラッキング現象による火災への対策に! 自己消火シールド

ホコリや湿気が多い場所に!




成分: FK5-1-12



※PL保険対応商品


トラッキング現象とは?

コンセントとプラグの隙間に湿気を含んだホコリが溜まり、**漏電・発火**する現象のことです。



※トラッキング現象による**コンセント本体外側**で発生した火災のみPL保険対応です。本体内側からの火災は全て対象外となります。

コンセント火災の初期消火に有効なメカニズム




トラッキング現象
火災発生



消火剤を自動散布
105°Cの熱でマイクロカプセルから消火剤が自動散布




酸素供給遮断・燃焼抑制
気化した消火剤が酸素供給を遮断し、燃焼を抑制




鎮火

自己消火シールドの貼り方

① コンセント穴を塞ぐように、ステッカーを直接貼り付ける。




壁コンセント
コンセント穴の中心よりやや上に貼る。



電源タップ
コンセント穴の中心に合わせて貼る。

コンセントのホコリや汚れを拭き取ってから貼付けてください。△濡れた布や紙、アルコール等での拭き取りは危険です。絶対に使用しないでください。

② ステッカーの上からコンセントプラグを差し込む。



コンセントの穴位置を確認し、ステッカーの上からコンセントプラグを貫通させ、しっかり差し込めば装着完了です。

東京オータス株式会社